


5. 外形尺寸：外形参考尺寸如下（单位：mm），以累计实际外形尺寸为准。



6. 使用及安装：
电能表可参考以下所示相应的接线图进行接线。（以表计内部接线图为准）



图1：直接接入式 图2：经互感器接入式




图3：直接接入式（S端子22V信号） 图4：经互感器接入式（S端子22V信号） 图5：外表表接线方式

- ① 辅助端子的③脚和⑥脚为外置负荷开关方案选用，为表内继电器动作信号输出点，根据客户所接外置负荷开关不同，输出不同的控制信号。
如：③脚可根据客户要求输出220V火线信号；或RS-485输出由空的节点信号。
- ② 辅助端子的⑧脚和⑧脚为脉冲信号输出点，最大允许通过电流为15mA（DC），工作电压范围为5V~24V（DC）；
- ③ 辅助端子的⑨脚和⑩脚为时钟信号或时段投切信号输出点，最大允许通过电流为15mA（DC），工作电压范围为5V~24V（DC）；
- ④ 辅助端子的⑪脚和⑫脚为RS485通讯接口，耐压为380V（AC），严禁长时间施加高压于此端口。

7. 使用和维修

- ① 必须严格按照铭牌上标明的电压等级接入电压，如果接入电压大于额定电压的1.5倍，即使短时间内也可能造成仪表的损坏。
- ② 安装时应将接线端子拧紧，并且将表计挂在坚固耐火、不易振动的屏上。电表下视时显示效果最佳，故应垂直安装，高度以1.8m为宜。
- ③ 表计应存放在温度为-25℃~70℃，湿度<85%的环境中，并且应在原包装的条件下放置，叠放高度不超过5层。电表在包装拆封后不宜储存。
- ④ 电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应依据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。
- ⑤ 本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换。由于自然灾害、无法提供有效凭证、人为损坏、铅封异常等均不在保修范围内。
- ⑥ 用户不能擅自更改接线/无授权缺，否则，出现异常，我司概不负责。注意：严禁非专业人员开启电表，否则可能引起电击事故所造成的后果，本公司概不负责。

8. 其他说明
本产品使用说明书将随产品技术升级而更新，若有更新，恕不另行通知。如说明书与您购买的电能表存在差异，请以实际产品为准。如您对说明有任何疑问或建议，请与我司联系，我公司专业人员将给您满意的回复，最后衷心感谢选用我公司电能表产品。

制造计量器具许可证
湘制0000360号
C2014E143-43
地址：长沙岳麓区麓谷高新区开发园M14大楼
电话/传真：0731-88619599/9999/9402/9403
邮编：410013

单相费控智能电能表

使用说明

威胜 湖南威科电力仪表有限公司

